









# Podłączenie czujnika SBA i puszki z przewodem TMC

DC 037 =



Podłączenie czujnika SBA

Podłączenie puszki



## Podłączenia do dwóch puszek lub czujnika SBA i puszki z połączeniem między nimi przewodem TMC

